



MACHBARKEITSTUDIE RATHAUS UND GRUNDSCHULE PÄHL

in 2 Varianten

Die Vorliegende Machbarkeitsstudie befasst sich mit Überlegungen, wie die bestehende räumliche Nähe von Schule und Rathaus in der Mitte von Pähl für die Zukunft optimal genutzt werden kann.

Aus einer historisch gewachsenen Zweckgemeinschaft soll eine wirkliche Symbiose werden, zum Nutzen beider Gebäude und vor allem ihrer Nutzer und Besucher.

Das von der Gemeinde vorgelegte Raumprogaramm lässt sich aus folgenden Punkten im bestehenden Altbau nicht umsetzen:

- der Raumbedarf übersteigt bei weitem das Raumvolumen
- der Rathausbau ist nicht unterkellert
- die Bausubstanz ist nach mehreren Um- und Anbauten in keinem guten Zustand
- die technischen und funktionalen Mängel überwiegen
- die Barrierefreiheit, eine wichtige Forderung unserer alternden Gesellschaft ist im bestehenden Gebäude nicht erreichbar


Ein Umbau innerhalb der bestehenden Aussenmauern würde den Abriss aller Decken, eine notwendige Unterkellerung (Raumprogramm), eine komplette neue technische Ausrüstung bedeuten. Ausser den Fassaden bliebe nichts mehr stehen. Die Fassaden sind nicht original aus der Erbauungszeit. Ein finanzieller Vorteil ergibt sich aus dem Erhalt nicht.


Wir haben uns entschlossen neu zu denken und haben 2 Varianten erarbeitet.


SUNDER-PLASSMANN


ARCHITEKTEN STADTPLANER BDA GmbH
































Das jetzt bestehende Rathaus hat eine lange Baugeschichte, wurde mehrfach umgebaut und angebaut.

Teile des Hauses wurden für den Raumbedarf der Grundschule abgetrennt

Dies führte zu unwirtschaftlichen Erschließungen und nichtfunktionalen Raumbeziehungen: doppelte Treppen, gefangene bzw. Durchgangsräume, fehlende Räume für Nebennutzungen und Archive




Elektrische Sicherung und vermutlich Verkabelung entsprechen nicht einer modernen Verwaltung.




Der Server und der EDV Arbeitsplatz sind Provisorien.

Eine komlette neue Installation EDV und Elektro ist notwendig.










fehlende Brandwand zur Schule!

Dringender Handlungsbedarf



Setzungsrisse im Dachstuhl

fehlende Brandschutztüren zum Archiv (Brandlast Papier)



Der Dachausbau wurde nie abgeschlossen, dadurch sind statische Mängel, Brandschutzmängel und funktionale Mängel entstanden.

Der Dachstuhl ist in seinem jetztigen Zustand nicht nutzbar




Verwaltungsbereich der Schule

Übergang Höhenniveau Schule zu Rathaus mit unfallträchtigen Stufen

Empfangsbereich der Eltern!



Teeküche der Schule im Empfangsbereich der Eltern unfallträchtige Stufen offene Elektrokabelführung im Erschließungsraum



Barrierefreiheit in der Schule über nachträglich eingebauten Treppenlift.

Dennoch werden nicht alle Bereiche barrierefrei erreicht: Rektorat, Lehrerzimmer, Lehrer-WC

- ein Lehrer/in mit Beeinträchtigungen kann nicht unterrichten
- Eltern mit Beeinträchtigungen können nicht ins Rektorat gelangen